

# 中华人民共和国海关总署

## 公 告

2019 年 第 191 号

近期，梅赛德斯—奔驰(中国)汽车销售有限公司致函我署称，因零件设计偏差，部分进口奔驰 GLE、GLS 车型的车辆在行驶过程中存在后门三角玻璃饰条掉落的风险，部分车辆已经进入国内市场（共 5332 台，详见附件）。技术机构风险评估报告显示，上述问题存在一定风险隐患，通过加装紧固垫片可以有效消除风险隐患。

海关总署已要求各地海关暂停放行口岸库存的问题车辆，严密监督企业通过加装紧固垫片的方式实施技术整改，确认整改效果并经重新检验合格后方可放行。同时，海关总署已督促企业主动联系用户，对已进入国内市场的问题车辆尽快按同等要求落实

风险消减措施。用户也可通过拨打热线电话（400-8181188）或发送邮件（邮箱：[customercare\\_cn@daimler.com](mailto:customercare_cn@daimler.com)）等方式联系北京梅赛德斯—奔驰销售服务有限公司进行咨询。

特此公告。

附件：问题车辆清单

海关总署

2019年12月9日